


# 表面保護工



施工前  
地覆部における塩害等による劣化状況



工事名 道保No.2-3 橋梁補修工事  
工種 表面保護工 測点  
塗布状況  
(2層目)  
VF工業

施工状況  
地覆部の断面修復後、中性化や塩害等の劣化抑制のため、浸透性のある保護材の塗布状況



工事名 道保No.2-3 橋梁補修工事  
工種 表面保護工 測点 A1上流  
塗布完了  
VF工業

完了  
塗布完了後の地覆部の表面