

塗替塗装工



施工前
漏水等により桁端部が劣化し、腐食減厚が生じた状況



施工状況
錆や旧塗膜を除去後、減厚箇所を当て板にて補強し、塗装します。



完了