

目地補修工



施工前

温度変化によるコンクリート橋伸縮のための遊間部が劣化し、損傷や段差が生じた状況



施工状況

超速硬コンクリートを裏込め材で補修後、シーリング材を使用した遊間の止水状況。



完了