


内面補強工



施工前
トンネル内面にひび割れが発生している状況



施工状況
ひび割れ等劣化箇所の修復後、ひび割れの再開口や剥落防止のため、炭素繊維シートを貼付けます



完了
塗装を施し、完了

工事名	トンネル補修工事03-02-25H-01		
工種	内面補強工	測点	三万谷トンネル
S12 内面補強工 完了			
高崎建設(株)			