


止水注入工



施工前
トンネル内面のひび割れ箇所等で漏水が発生している状況



施工状況
高圧注入止水用プラグを取付、止水材を注入します



完了
サンダーでケレンし、完了