

乾式吹付工



施工前
橋脚の老朽化した状況



施工状況
プライマーを塗布後、乾式吹付けによるポリマーセメントモルタルの厚付け状況



完了
保護塗装して完成